



Protocolo aprendizaje inyectores

CITROËN: 1980ER, 00001980ET, 1980R9, 00001980R9,

9802448680, 1980ET, 00001980S0, 1980S0,

00001980ER

FORD: 1812616, 1791017

PEUGEOT: 00001980ET, 1980R9, 00001980ER, 1980ET, 1980S0, 1980ER, 9802448680, 00001980S0,

00001980R9

VOLVO: 36001727, 36001729, 36001728, 36001726



Seguir los siguientes pasos:

- 1. Codificar los inyectores
- 2. Temperatura del agua del radiador del motor por encima de los 70°
- 3. Nivel de carburante por encima de ¼ de deposito
- 4. Temperatura de admisión de aire superior a 10°
- 5. Realizar el ajuste con cualquier marcha igual o superior a 3ª
- 6. Acelerar hasta alcanzar las 2600 r.p.m. Soltar el pedal de acelerador y dejar que baje hasta las 1600 r.p.m.
- 7. Repetir el 6º paso, hasta que quede concluido el aprendizaje. Normalmente con 3 ó 4 veces suele quedar resuelto.

Nota: es importante que durante la aceleración y deceleración, no se pise el freno ni el embrague. De hacerse, no se realizará el aprendizaje.

Hay casos en los que es necesario realizar un recorrido superior a 100-150km a alto régimen para que el aprendizaje quede realizado.

Sabremos que esta realizado en su totalidad cuando estando a ralentí, aceleremos y no escuchemos sonido de picado, en caso de oírlo tendremos que repetir el procedimiento.







