



TecDoc



**REFERENCIA**  
**AEGR-709**

#### **PROBLEMA FALLO EGR OPEL**

Se activa el código avería P0400 (5A) - Válvula EGR

#### **MOTORES AFECTADOS**

Z19DT / Z19DTL

#### **MODELO VEHÍCULOS:**

ASTRA H    VECTRA C    ZAFIRA B

Ref. GM/OPEL	0851342 5851596 552 15 032 931 89 082
--------------	--

#### **PROBLEMA:**

Una vez arranca el vehículo, el testigo SVS se ilumina, principalmente, después de una parada prolongada. El código de avería que se activa en la ECU es: P0400 (5A).

La EGR se engancha, por ejemplo en la posición de cierre.

#### **SOLUCIÓN:**

Hay un software ,odificado para el Zafira B disponible a través de TIS2Web. o a partir de Global TIS DVD 17.0, véase también la actualización de servicio 09-P-026.

Hay datos modificados disponibles para el Astra H y el Vectra C desde el 22/03/2010, para su descarga a través de TIS2Web.

Grupo funcional: J-Motor

Grupo reclamaciones: 06 - Código de avería activado por la ECU.

Código de avería: P0400 (5A)

- Departamento Técnico

BOSCH

DELPHI

DENSO

SIEMENS VDO

STANADYNE

HITACHI

PIERBURG

WAHLER

NTK

MAGNET MARELLI

MITSUBISHI

BÜRKERT

ZEXEL

Garrett

BorgWarner Turbo Systems

Schwitzer Turbochargers

HOLSET

TOYOTA

IHI

MITSUBISHI