


NOTA PARA MONTAJE DE REFERENCIA 0.470.004.003

La bomba con referencia 0.470.004.003, necesita de una especial atención en su montaje. El cableado que une la válvula de avance con la unidad de control es muy propenso a ser pellizcado contra el soporte sufriendo daños. Por tanto puede que no funcione o no lo haga correctamente. Una bomba que presente estos daños y sea necesario sustituir la válvula/unidad no sería tramitada en garantía, ya que sería un problema ajeno a la reparación de la misma.



ACI-AVESA Madrid

Ps. Arroyomolinos, 40 (28938) Móstoles-Madrid
Tlf. 91-647 46 56 y 91-647 46 27
e-mail: madrid@avesa.es

ACI-AVESA Sevilla

Almadén de la Plata 11 (41008)Sevilla
Tlf. 954-35 11 80 y 954 35 81 36
e-mail: sevilla@avesa.es


BOSCH

DENSO

SIEMENS VDO

NTK
TECHNICAL CERAMICS

HITACHI
ZEXEL
